

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Legal: Cera polimérica autobrillante	Presentación Comercial: Galón por 4 litros / Cuñete por 20 litros - Caja por 6 Galones
Tipo De Línea  Línea Sch Sistema de calidad habitacional	Tipo De Producto Producto de uso industrial e institucional
Descripción: Recubrimiento polimérico de alto peso molecular de uso industrial e institucional, brinda una capa protectora que proporciona brillo y gran resistencia al agua, limpiador de uso diario y pisos de alto tráfico en granito, madera, mármol, toda superficie donde se aplique cera.	

PROPIEDADES TÉCNICAS

Características fisicoquímicas:	Características organolépticas:
PH: 8,0 +/- 0.5 Densidad: 1,0 - 1,1 g/ml	Líquido opáco, color lechoso, olor ozónico.
Composición Polímero acrílico, nivelador de superficies, resina acrílica, plastificante para ceras, fragancia, preservantes, agua desionizada.	

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN SGA DE LA SUSTANCIA O MEZCLA

Clase de peligro	Pictograma	Código
Peligros a la salud humana		GHS07
Código de identificación de peligro	Identificación de peligro	
Advertencia	Prevención	
H315 H320	P102 P264 P313 P351	H315 Provoca irritación cutánea. H320 Provoca irritación ocular. P351 Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. P313 Consultar a un médico. P330 Enjuagarse la boca. P102 mantener fuera del alcance de los niños P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. Si es ingerido. No inducir el vómito. Enjuagarse la boca P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

MODO DE USO

- (1) Aplicar puro.
- (2) Limpie y retire la grasa, suciedad u acabados antiguos con un removedor de ceras y sellados.
- (3) Neutralice con suficiente agua, deje secar.
- (4) Vierta una pequeña cantidad del producto en cubeta para recubrir una parte del área total.
- (5) Si el trapero es nuevo humedezca con agua para retirar la pelusa y la goma (Utilice un trapero limpio únicamente para esta función)
- (6) Humedezca el trapero con el producto y elimine los excesos de la solución.
- (7) Deslice el trapero sobre la superficie de manera uniforme y aplique de 4 a 6 capas, deje secar entre cada capa aplicada.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS	Mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente con agua durante 15 o 20 minutos. Consultar a un oftalmólogo si las molestias persisten.
CONTACTO CON LA PIEL	Lave con abundante agua.
INHALACIÓN	No se conocen efectos desfavorables a la salud. Si produce efecto sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco.
INGESTIÓN	Enjuagar la boca. No inducir al vómito. Consulte a su médico inmediatamente.